

Fuertes lluvias provocaron la inundación del SUM de la Escuela San Martín: desde Infraestructura Escolar confirmaron reparaciones

07/11/2025



La fuerte tormenta registrada en San Rafael entre las dos y media y las cinco de la tarde del jueves dejó serias consecuencias en distintos puntos del departamento. Uno de los casos más llamativos fue la inundación de la Escuela San Martín, ubicada en el barrio Unimev, donde un video que se viralizó en redes sociales mostró cómo el agua ingresó al edificio e inundó la planta baja.

Consultado por FM Vos 94.5, el arquitecto Raúl Navarro, integrante del área de Infraestructura Escolar del Gobierno de

Mendoza, explicó que el problema **“se generó porque el agua no podía salir hacia la calle, ya que el perímetro también estaba anegado”**. Según indicó, **“las acequias del barrio Unimev son de muy escasa dimensión y los techos de la escuela tienen una gran superficie que no cuenta con áreas de tierra para absorber el líquido”**.

El profesional señaló que, además del colapso de los desagües, el agua afectó el piso del salón de usos múltiples. **“El agravamiento fue en la superficie del piso del SUM de madera”, detalló, y recordó que “ya se había realizado un diagnóstico sobre las canaletas y la cubierta del techo”**.

Navarro sostuvo que la escuela ya estaba incluida en el plan de obras de Infraestructura Escolar, pero que las tareas no pudieron iniciarse por demoras administrativas. **“Ya la teníamos incluida en el plan de obras que tenemos previsto ejecutar ahora a partir de fines de noviembre. Hemos tenido una demora en el inicio de las reparaciones por cuestiones administrativas y contables que nos impidieron estar trabajando antes”, explicó.**

Pese a ello, advirtió que incluso con las canaletas reparadas el problema persistiría si no se mejora el drenaje general del barrio. **“Podríamos haber tenido las canaletas, pero si no tenemos dónde depositar el agua, estamos en la misma situación”, sostuvo.**

El arquitecto también hizo hincapié en la falta de conciencia ciudadana sobre el mantenimiento urbano. **“El problema pasa por una cuestión de quién somos: somos sucios. Nos acordamos de las acequias cuando nos pasa una situación así”, expresó. Y agregó: “Nadie tiene la conciencia de mantener los desagües y nos acordamos de los desagües solamente cuando llueve. Nadie limpia las canaletas ni las descargas. Todos tenemos una parte de culpa en lo que sucede”**.

En relación con las tareas previstas, Navarro confirmó que se reemplazará el piso del gimnasio, dado que el actual ya no puede repararse. **“Se va a hacer un piso nuevo en el playón, porque el piso de madera no admite más reparaciones. Es un piso de parquet que ya no se consigue el material, se ha**

pulido innumerables veces”, señaló.

El video de viralizó en redes sociales

También mencionó que se trabajará sobre las canaletas y los sistemas de limpieza, ya que las existentes fueron mal diseñadas y resultan difíciles de mantener. **“Hay un tema de canaletas que no se pensaron con la cantidad de árboles alrededor, que hacen que esas canaletas estén en un segundo piso. Las normas de seguridad que se exigen ahora para hacer esa limpieza tampoco son las mismas que existían antes”**, explicó.

En cuanto al estado actual del establecimiento hoy viernes en la mañana, Navarro informó que “la escuela estaba seca” y que la parte de electricidad ya había sido chequeada. Estimó que “faltarán diez días de sol para que el edificio termine de secarse y luego comenzarán las reparaciones, una vez que estén activos los contratos”.

El arquitecto subrayó además la importancia de mejorar el drenaje exterior del edificio. **“Si yo no tengo un volumen donde depositar el agua del edificio, por más canaletas que le haga, el agua va a quedar ahí”**, enfatizó.

Navarro también recordó que la cantidad de agua caída fue excepcional, con 30 milímetros en apenas tres horas. “Hemos tenido una situación de un volumen de agua de treinta milímetros en una sola jornada, cuando tenemos una media anual de doscientos. Estamos hablando de casi un 15% de la lluvia de todo el año en tres horas”, describió.

Finalmente, comparó la situación de la Escuela San Martín con otros establecimientos de la zona. “La Escuela Andrade permanentemente tenía problemas de filtraciones y hoy solo pasó una filtración menor. La Escuela Gicolini tuvo algunos inconvenientes, pero la Escuela Geary, que está detrás de la San Martín, no ha reportado filtraciones porque tiene otro sistema de drenaje”, explicó.

Navarro concluyó afirmando que Infraestructura Escolar continuará trabajando en la reparación y prevención de daños. “En la misma zona han habido distintas situaciones, pero hay

que solucionarlas. Para eso estamos, para escucharlos y tratar de resolver la problemática a medida que las cosas van surgiendo", aseguró.