

# VIDEO: El derrumbe de una pileta en un condominio

27/04/2021

El fondo de la pileta de un lujoso condominio se **derrumbó** completo sobre el estacionamiento y el impactante episodio quedó **registrado en video** por las **cámaras de seguridad** del complejo, ubicado en Vila Velha, Espírito Santo, **Brasil**. Afortunadamente no hubo muertos ni heridos. Video: el derrumbe de una pileta en un condominio de Brasil

Tras el **derrumbe**, el edificio debió ser **evacuado** y **algunas calles de la zona quedaron cerradas** durante las tareas de Defensa Civil de Brasil.

La pileta tiene **25 metros de largo** y se encuentra ubicada en la zona de ocio del condominio. Como puede verse en cada video, con el derrumbe cayó toda el agua en el garage junto con los escombros. El **estrucendo del colapso puso en alerta a los habitantes del complejo** edilicio y, atemorizados, muchos dejaron sus hogares sin llevarse nada.



Video: el derrumbe de una pileta en un condominio de Brasil

“Escuchamos un ruido muy fuerte. Inmediatamente tratamos de averiguar qué pasó», declaró uno de los vecinos sobre el episodio que ahora se hizo viral y relató: «Fuimos al balcón y vimos que salía mucha agua del edificio y bajaba rápidamente. Conseguimos algunas cosas y salimos. Gracias a Dios, no pasó a mayores”.

Tal como se puede apreciar en el video de una de las cámaras de seguridad, pese a que la pileta se derrumbó sobre el estacionamiento, **los coches que se encontraban estacionados no tuvieron daños de consideración.**

Además, los vecinos del condominio de Brasil declararon que en **horas anteriores al derrumbe se olía un fuerte olor a gas porque la pileta era climatizada.**

De acuerdo con los vecinos, la empresa **constructora se está haciendo cargo de cubrir el alojamiento en hoteles de la región para los damnificados.**

Representantes del Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía de Espírito Santo (Crea-ES) llevaron a cabo, en la mañana del viernes una inspección técnica y fiscal del condominio. De acuerdo con el ingeniero civil y gerente de inspección de Crea, Leonardo Leal, un análisis inicial apuntaba a problemas estructurales en el edificio.

“Descubrimos que no había ningún rizo entre el fondo de la piscina y la viga. El rizado es un acero, una fuerza de tracción. Dado que el acero es tracción, pasa a través de la losa y se atasca en otra estructura. Esto evita que el fondo ceda camino. Había acero, pero no estaba atascado “, explicó Leonardo.

Mientras tanto, recomendarán que los vecinos se queden fuera del edificio y cobrarán a la constructora por realizar un proyecto para reforzar la estructura.