

Atención: La ANMAT sacó del mercado 60 mil bombillas de la marca Stanley por un error que provoca riesgo para la salud

01/02/2024



Desde la Administración informaron que los cinco modelos retirados tienen pequeñas piezas metálicas.

Luego de que Stanley admita que utilizaron **plomo para sellar sus vasos**, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) **sacó del mercado 60 mil bombillas de la marca por un error que provoca riesgo para la salud.**

La Administración informó que los **cinco modelos retirados tienen pequeñas piezas metálicas** y ante la queja de varios compradores, desde la importadora comunicaron que **podrán**

cambiar el producto por uno nuevo o pedir la devolución del importe.

Según indica el informe de la ANMAT, el error se originó durante el **proceso de fabricación en China** y al llegar al país fueron vendidas 60 mil bombillas.

Es por este motivo que desde la entidad nacional remarcan en la **necesidad de devolverlas para evitar riesgos en la salud.**

Qué dice el comunicado

En el Boletín Oficial, la ANMAT informó que los lotes **B22, C22, D22, A23 y B23** tienen este error y pertenecen a modelos **“cuchara” y “resorte de precisión”**.

Las mismas fueron fabricadas **desde abril de 2022 hasta junio de 2023** y para ayudar a los compradores, explicaron dónde se encuentra el número de lote: **“La información se encuentra grabada en el tubo de la bombilla, justo debajo del nombre de la marca”**.

“Advertimos que cualquier uso del producto defectuoso puede implicar riesgos para la salud del consumidor en la medida que ingieran un pequeño trozo del metal desprendido. Por lo tanto, recomendamos a los consumidores que se abstengan de utilizar los productos especificados anteriormente”, señalaron.

NA