

Defensa Civil recomienda verificar las instalaciones de estufas y calefones

13/04/2023



Las medidas de prevención tienen el fin de evitar la intoxicación por monóxido de carbono.

El otoño se está instalando en Mendoza, por lo que Defensa Civil recomienda tomar acciones con antelación para calefaccionar la vivienda y evitar accidentes.

Entre los consejos, los especialistas recomiendan limpiar y verificar las instalaciones de los calefactores y calefones, en lo posible, con un gasista matriculado.

Otro de los cuidados fundamentales es no utilizar las hornallas y el horno para generar calor. También, para evitar incidentes hay que mantener ventilados los ambientes de la casa y apagar la estufa o artefactos antes de ir a dormir.

El monóxido de carbono puede producirse cuando el gas (natural o de garrafa), el querosene, leña, alcohol o cualquier sustancia orgánica se quema de forma incompleta.

Entre las causas que lo generan, se detallan:

- insuficiente ventilación del ambiente en donde hay una combustión
- instalación de artefactos en lugares inadecuados
- mal estado de los conductos de evacuación de los gases desacoplados, deteriorados o mal instalados
- quemador de gas con la entrada de aire primario reducida
- acumulación de hollín u otro material en el quemador

Ante la presencia de síntomas de intoxicación, llamar al 911 y concurrir al centro asistencial más cercano.