

# El municipio trabaja para reestablecer la circulación en el paso badén de El Molino/Pobre Diablo

18/02/2026



En las últimas horas, fuertes erogaciones desde el dique Galileo Vitali hicieron que se interrumpa el paso badén provisorio que existe en la zona de El Molino/Pobre Diablo.

Por estas horas las máquinas municipales se encuentran trabajando en el lugar para reestablecer la circulación.

Hugo Crescitelli, Director de Defensa Civil, confirmó que “tuvimos que cortar preventivamente porque bajó mucha agua. Ahora se está trabajando para reestablecer el bypass que se generó en el lugar para se pueda seguir trabajando”.



Se estima que en horas del mediodía se podrá reestablecer la circulación en el trazado. Igualmente se solicita circular con precaución.

“Pedimos a los automovilistas que respeten las indicaciones y que -cuando hay crecidas- eviten el paso”, indicó Crescitelli.