

Incidente en el aterrizaje de un avión en San Martín

24/04/2024



La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) inició un expediente por un **incidente** ocurrido el 5 de abril en el **aeroclub de San Martín**, en la zona este de Mendoza, con un **avión remolcador** en la fase de **aterrizaje** del vuelo.

Dice el informe preliminar de la Junta de Seguridad en el Transporte: «En un vuelo de trabajo aéreo, remolcado de planeadores, en la fase de aterrizaje, **la aeronave tocó la pista con la hélice**». Y aclara que el único tripulante no sufrió heridas.

El avión en cuestión es un **Aero Boero 180**, matrícula **LV-A0X**. Según los registros de la misma JST, es el **cuarto incidente** que protagoniza esta aeronave en los últimos ocho años: el reciente y otros sucesos ocurridos en 2021, 2020 y 2016.



Los 4 reportes de la JST:

– **5 de abril 2024:** En un vuelo de trabajo aéreo, remolcado de planeadores, en la fase de aterrizaje, la aeronave tocó la pista con la hélice.

– **26 de junio 2021:** En un vuelo de instrucción de remolque, en la fase de aterrizaje, la aeronave, realizó un trompo e impactó la puntera del plano izquierdo contra la pista.



El Aero Boero había remolcado un planeador antes de aterrizar.

– **27 de mayo de 2020:** Durante un vuelo de readaptación en la aeronave (práctica de toque y motor), luego del último aterrizaje y en la fase de rodaje, se produjo la falla del sandow del tren principal. La aeronave contactó con la puntera de ala la pista, lo que produjo daños leves.

– **8 de octubre de 2016:** Durante la realización de un vuelo privado, en la fase de aterrizaje, pérdida de control de la aeronave y posterior excursión de pista.

En todos los casos reportados por la JST, no hubo daños mayores ni heridos que lamentar.

Fuente: Mendoza Post