

# Incidente en un Embraer E190 de Aerolíneas Argentinas con destino a San Rafael: Todos los detalles

08/07/2021

Hoy (8) se desencadenó un incidente en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery hacia Mendoza. El vuelo 1434 despegó con destino a la ciudad de San Rafael a las 12:55 pero debió retornar momentos después debido a la presencia de «humo blanco» en la cabina de pasajeros.

La aeronave que operaba el servicio era el Embraer E190AR matrícula LV-CMB, de 10 años de antigüedad. La misma fue entregada a Austral el día 26 de agosto de 2011 y operó para aquella empresa hasta su fusión con Aerolíneas Argentinas.

Según fuentes consultadas por Aviacionline, aproximadamente a 500 pies de altura la tripulación observó «humo blanco en cabina de pasajeros». Debido a esto, se decidió el retorno al aeropuerto de origen luego de declararse en emergencia.

Una vez en tierra, los pasajeros desembarcaron y fueron reubicados en otro vuelo, que partió aproximadamente tres horas después. No hubo pasajeros ni tripulantes heridos.

La declaración de emergencia por la presencia de humo en cabina es un procedimiento de seguridad habitual, y que si bien los primeros reportes hablaron de un incendio a bordo no hay todavía evidencia de la magnitud del evento.

Las mismas fuentes confirmaron que tomó intervención la Junta de Seguridad en el Transporte, que realizará la investigación correspondiente.

Fuente: [aviaciononline.com](http://aviaciononline.com)

Ampliaremos.