

Las crecidas por las lluvias dejaron roturas en la red de riego

07/01/2021

Las intensas precipitaciones que se dieron en varios días diferentes de fin de año y comienzos del nuevo año dejaron numerosos inconvenientes y crecidas de arroyos con escasos antecedentes. Esa situación generó roturas en al menos dos puntos de la red de riego del Diamante.

Fabio Lastra, subdelegado de Aguas del río Diamante, expresó que “en estos últimos días hubo precipitaciones importantes el 27 de diciembre, el 2 y el 4 de enero, fueron intensas y en poco tiempo. La del 27 se dio en los arroyos El Tigre y Pavón, que tienen cuencas de aporte importante, sobre todo lo que precipita en la parte de la Cuesta de los Terneros; el arroyo El Tigre ese día aportó 200 metros cúbicos por segundo, el Pavón unos 100 metros cúbicos, por lo cual en un punto de concentración que es el río Diamante y la desembocadura del Pavón había unos 300 m³/s”.

Respecto a las nuevas precipitaciones ocurridas el 2 y 4 de enero, Lastra contó que “se recargaron esos mismos arroyos, El Tigre con cerca de 100 m³/s, El Salado con otros 100 y la tormenta hizo aporte a la cuenca del zanjón La Hedionda, afectando Colonia Española”.

El funcionario explicó cómo es el trabajo de estos cauces y presas. “Estos cauces aluvionales no tienen regulación alguna. El arroyo El Tigre tiene su desembocadura en el tramo del río que va desde el dique El Tigre y el Galileo Vitale, el dique Galileo es derivador, no permite realizar la derivación, no tiene capacidad de embalse y las crecidas de El Tigre es necesario erogarlas, sino ingresarían a la infraestructura de riego y tendríamos el colapso de la red de riego”.

Las precipitaciones dejaron problemas de roturas, embanques y

desbordes en algunos sectores de la red de riego. “En El Cerrito la hijuela Pampita, que es derivadora del canal Cerrito y riega 1.300 hectáreas, erosionó parte del zanjón y colapsó en unos 100 metros de longitud y ya están las máquinas para restituir en breve la hijuela. La otra zona afectada es de Colonia Española, el zanjón La Hedionda desbordó y hubo rotura de algunas márgenes y se inundó el sector este de esas calles, afectando unos 600 metros de red de riego”.

<http://diariosanrafael.com.ar/diariosanrafael/wp-content/uploads/2021/01/Fabio-Lastra.mp3>