

Trabajan para nivelar las rutas de la Villa 25 a Agua del Toro y de Pareditas a Salinas del Diamante

19/03/2021

Operarios y maquinarias Vialidad Provincial trabajan para reconstruir un tramo de la Ruta Provincial 150, que comunica Villa 25 de Mayo con el dique Agua del Toro; el mismo quedó en muy malas condiciones tras las fuertes tormentas con lluvia y granizo registradas durante el fin de semana pasado.

En el trazo de suelo natural estuvieron trabajando las máquinas de la DPV y en las últimas horas logró recuperar su transitabilidad habitual. Hay que destacar que se trata de unos 60 kilómetros de caminos donde habitan varias familias de crianceros.

Otro sector donde se interviene es la traza de la vieja Ruta 40, que actualmente lleva el nombre de Ruta Provincial 101 y vincula la zona de Pareditas en San Carlos con las Salinas del Diamante, en su cruce con la Ruta Nacional 144.

El camino, también de suelo natural, fue severamente afectado por el núcleo de tormentas que alcanzó ese sector.

CAMINO MONTE COMÁN

– CATITAS

En tanto, sobre la Ruta Provincial 153 (Monte Comán-Las Catitas), el ente vial inició la reparación del puente ubicado a la altura del kilómetro 64, sector que cuenta con señalización y demanda transitar con baja velocidad.