

Defensa Civil recomienda verificar las instalaciones de estufas y calefones

18/04/2021

Ante la pronta llegada de los primeros días fríos, la Dirección de Defensa Civil recomienda a los mendocinos tomar medidas con antelación para evitar cualquier tipo de accidente en el interior de la vivienda.

Entre los cuidados, se aconseja limpiar y verificar las instalaciones de los calefactores y calefones, en lo posible con un gasista matriculado. Además, para evitar accidentes al calefaccionar, es importante mantener ventilados los ambientes de la vivienda y apagar la estufa o artefactos antes de ir a dormir.

Por otro lado, nunca utilizar las hornallas y el horno para generar calor. El monóxido de carbono puede producirse cuando el gas (natural o de garrafa), el kerosene, leña, alcohol o cualquier sustancia orgánica se quema de forma incompleta.

Hay algunas señales que pueden hacer sospechar la presencia del CO en el ambiente, como la llama es amarilla o naranja en lugar de azul normal. Esto es producto del carbono libre en estado de incandescencia. También se debe atender a la aparición de manchas, suciedad o decoloración de los artefactos, en sus conductos de evacuación o alrededor de ellos.

Ante síntomas de intoxicación, llamar al 911 y concurrir al centro asistencial más cercano.