

Las rutas a Punta del Agua quedaron en muy mal estado tras la tormenta y el desborde de arroyos

09/01/2026



Las intensas tormentas registradas en las últimas horas provocaron serios daños en las rutas que conectan con Punta del Agua, dejando a la zona con importantes dificultades de acceso.

Tanto la ruta 190, que llega desde General Alvear, como la 179, desde el distrito de Malvinas, presentan un deterioro significativo a raíz de la crecida de los arroyos Los Pejes, Los Pejecitos, Los Patos y Los Toldos.



El fuerte caudal de agua arrastró material, socavó las trazas de suelo natural y generó cortes y huellas profundas que vuelven muy complejo el tránsito.

En este contexto, máquinas de Vialidad Provincial trabajan para abrir paso y restablecer la circulación. Desde la DPV reconocen que tienen una ardua tarea por delante debido al grado de destrucción del camino.

Uno de los puntos más afectados es el acceso al Puesto Agua del León, donde la creciente arrasó completamente el camino.



Sus pobladores permanecen prácticamente aislados, sin posibilidad de salir, a la espera de asistencia y de la reparación de la traza que permita recuperar la conexión con el resto del departamento.

La situación reavivó, una vez más, el reclamo histórico de los vecinos de Punta del Agua, quienes piden contar con al menos una vía de acceso asfaltada.



Actualmente, las dos conexiones disponibles son de suelo natural y, ante cada evento climático de magnitud, vuelven a quedar en condiciones críticas, complicando la vida cotidiana, el acceso a servicios básicos y la llegada de ayuda en situaciones de emergencia.