

PlayStation 5: revelan la decepcionante vida útil del DualSense

25/02/2021

Sony suma problemas por el DualSense de la PlayStation 5. El canal de YouTube iFixit realizó una investigación sobre la vida útil del joystick y los resultados fueron decepcionantes.

Luego de un análisis a fondo, se llegó a la conclusión que **los DualSense se mantendrán activos durante aproximadamente 417 horas**. Hablamos de entre 7 y 12 meses para un jugador regular.

Esto se por varios factores. El primero es por el problema en el drift, por el cual Sony ya recibió una demanda colectiva en Nueva York.

El drift del DualSense comienza a fallar de forma temprana por el polvo que se introduce en los sticks. Por ello recomiendan cuidarlos y mantenerlos limpios.

Por otro lado, tienen una durabilidad de 2 millones de ciclos al inclinarlos y 500.000 pulsaciones en R3 y L3. Estos datos fueron revelados por Sony en un documento oficial.

La combinación de estos factores dan como resultado una vida útil muy corta, especialmente si tenemos en cuenta su valor (u\$s59,99).