

Recomiendan evitar la ruta 150 a Agua del Toro por “condiciones adversas” para transitar

04/01/2025



Las tormentas de verano que afectaron a San Rafael en los últimos días han hecho estragos en algunos de los caminos de suelo natural, incluso en varios que llevan a lugares turísticos y recreativos.

Según lo planteado por Defensa Civil la mayoría se encuentra transitable con precaución, aunque desaconsejan circular por la Ruta Provincial 150 que une la Villa 25 de Mayo con Agua del Toro ya que presenta “condiciones adversas” para circular.



El organismo explicó que “está transitable con mucha precaución, sin embargo se recomienda evitar transitar por esta vía debido a las condiciones adversas que representan un riesgo para los conductores”.

La recomendación plantea “evitar el tránsito por la Ruta 150 a menos que sea estrictamente necesario”.

Para aquellos que no tengan otra opción que circular por allí se aconseja “reducir la velocidad y mantenerse alerta en todo momento o evaluar rutas alternativas que puedan ofrecer más seguridad y mejores condiciones para transitar”.

OTRAS RUTAS PARA TRANSITAR CON PRECAUCIÓN

Las lluvias dejaron huellas también en otros caminos como el que une el embalse de Los Reyunos con el club Náutico.

En ese segmento se registraron grandes socavones, desprendimientos de rocas y correntadas de agua que taparon con acarreo el camino, aunque Vialidad hizo trabajos de urgencia para que permanezca transitable.



En la Ruta 220, camino de El Sosneado a Alta Montaña solo se recomienda transitar en 4x4 y hasta la zona de la laguna ya que está cortado por crecidas del arroyo el tramo hasta el Hotel Abandonado

El Cañón del Atuel, Ruta 173, se encuentra transitable con precaución, lo mismo que la zona del badén a Los Reyunos.