

Un equipo de ingenieros nacionales analizará el socavón que se formó en la ruta del paso Pehuenche

02/07/2023



El temporal de **nieve**, lluvia y viento afectó la **Ruta 145** del **paso internacional Pehuenche** debido a los socavones que se formaron en el pavimento. Asimismo, otra vía que fue afectada fue la **Ruta 40** en dirección al Sur.

Personal de **Vialidad Nacional** trabaja en la zona realizando tareas de despeje de barro y nieve para liberar la calzada y poder habilitar la circulación de vehículos.

En ese sentido, desde ese **organismo informaron que la próxima semana un equipo de ingenieros provenientes de distintas provincias evaluarán el punto más crítico de la ruta nacional 145, en donde se encuentra un pozo que llega hasta la mitad de la calzada.**

Por lo pronto, el paso hacia Chile continúa cerrado y aún no han informado la fecha de apertura. Lo mismo ocurre con

el **Cristo Redentor**, que continúa inhabilitado y a raíz de esa situación, cientos de camioneros esperan poder cruzar hacia el país vecino.



Fuente: El Sol