

El camino del Cañón del Atuel entre derrumbes y zonas intransitables

14/11/2024



A días de un importante fin de semana largo para el turismo, prestadores sanrafaelinos manifestaron su preocupación por la situación en la que se encuentra el camino del Cañón del Atuel.

El camino que une Valle Grande con El Nihuil presenta una preocupante situación con zonas donde se registran derrumbes y grandes piedras en el camino, mientras que en otros sectores hay zonas intransitables.



Prestadores que hacen el recorrido se llevan consigo palas, maderas y otros elementos para tratar de pasar por las zonas más complejas donde hay pozos y badenes "impasables" incluso para vehículos con tracción.



La Ruta Provincial 176, en su recorrido de unos 56 kilómetros, quedó muy maltrecha tras las últimas tormentas de fines de octubre. Hay que en esas jornadas de intensas precipitaciones hubo que cortar el camino que permanecía intransitable.



Si bien el equipo de la Dirección Provincial de Vialidad actuó rápidamente para dejarlo despejado, fueron tareas de restitución de la transitabilidad pero no un trabajo intenso para dejarlo en óptimas condiciones.



La preocupación del sector es grande ya que se trata de uno de los principales caminos turísticos con los que cuenta el Sur de Mendoza. Al trazado lo recorren miles de visitantes en estas épocas, tanto en excursiones como en vehículos particulares.



En esta ocasión ya estamos con el "feriado largo" a la vuelta de la esquina, pero la mayor preocupación radica en que el camino pueda estar expedito y en óptimas condiciones para lo

que será la temporada de verano.

