Fotos y video: colapsó un puente en la Ruta 40

27/02/2021

A raíz de las tormentas y las crecientes de este viernes por la noche, un puente ubicado sobre la Ruta 40, que une Mendoza con Tunuyán colapsó. El tránsito en la zona está cortado.

Se trata del puente ubicado sobre el Arroyo Los Pozos, que vincula a la Capital con el Valle de Uco. Según informaron desde Vialidad Nacional es la vieja estructura, ubicada en la mano sur norte la que cedió totalmente.

En tanto, desde la municipalidad de Luján de Cuyo indicaron que evalúan la infraestructura del puente paralelo. De momento, ese tramo de la Ruta 40 se encuentra totalmente cortado. El tránsito es desviado por la Ruta 86.

Las imágenes del colapso del puente

Fuente: El Sol

Fotos y video: Gentileza El Sol