

Hubo un desprendimiento de roca en Valle Grande

27/04/2021

Alrededor de las 6 de la mañana de ayer se produjo el desprendimiento de una enorme roca que quedó atravesada en el asfalto, cortando la circulación de la mitad de la ruta 173. El hecho fue detectado por personal policial que llevaba adelante un patrullaje de rutina.

El oficial principal Leonardo Tello, responsable de Policía Turística, dijo a través de FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que este tipo de hechos suelen ocurrir luego de tormentas fuertes (como la que tuvo lugar la semana pasada), por la erosión del agua y del viento, aunque raramente con rocas de tal tamaño (aproximadamente dos de largo por uno de alto). Fue en el kilómetro 22 de la Ruta Provincial 173 (pasando el camping municipal).

Tras colocarse la señalización correspondiente a fin de evitar cualquier tipo de accidente, personal de la Dirección Provincial de Vialidad llevó adelante las tareas de remoción. “De todas maneras fue en una zona que es visible, así que no tendría mayores inconvenientes para el tránsito”, expresó Tello, y aclaró que debido a las medidas de restricción de circulación tomadas, igualmente, a la hora en que se produjo el desprendimiento, no había ningún vehículo circulando.

Por otra parte, afortunadamente no se produjeron daños de consideración en la carpeta asfáltica.