

La Impactante explosión de una alcantarilla en China: voló parte del asfalto y provocó heridos

26/05/2021

Una fuerte explosión ocurrió en los últimos días en la ciudad de [Wuhan, China](#). Dos trabajadores estaban pintando la acera cerca de la tapa de tres alcantarillas, cuando de momento, estas saltaron por los aires formando un tremendo estruendo. Los obreros salvaron su vida por escasos centímetros.

El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad, y las impactantes imágenes se puede ver como **los trabajadores están realizando sus tareas cuando las cubiertas saltan por los aires**, todos los testigos salen a correr temiendo que la explosión vaya a más o que el objeto les caiga encima, por suerte todo se quedó ahí.

Al parece, la explicación del suceso se debe a que los operarios estaban aplicando un tipo de asfalto que entró en contacto con el metano acumulado en el subsuelo. **Esto provocó una reacción química liberando una cantidad de energía inusual**. Por el hecho cuatro personas resultaron heridas.