

Refuerzan el Cacique Guaymallén tras las crecidas extraordinarias de este verano

15/03/2026



El Gobierno inició trabajos de refuerzo en las márgenes del **canal Cacique Guaymallén** luego de los daños provocados por los **caudales excepcionales registrados durante las últimas tormentas**.

Las tareas son ejecutadas por la Dirección de Hidráulica de Mendoza, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, en coordinación con el Departamento General de Irrigación, con el objetivo de preservar la seguridad estructural de la obra y prevenir posibles afectaciones ante eventuales crecidas extraordinarias.

Los trabajos se desarrollan a la altura del barrio Ujemvi, donde el aumento del caudal provocó el colapso de un salto y

el deterioro de varios metros del muro lateral de la infraestructura hidráulica.

“Equipos técnicos de la Dirección de Hidráulica trabajan en el lugar ejecutando medidas de emergencia para estabilizar el sector afectado y garantizar el funcionamiento del sistema mientras se avanza en la formulación del proyecto definitivo de reparación”, explicó el director del área, Pablo Rodríguez.

Según se informó, las labores consisten principalmente en el refuerzo de las márgenes mediante la colocación de rocas de gran tamaño. La intervención busca consolidar el terreno, proteger la infraestructura hidráulica y resguardar tanto las propiedades como las instalaciones ubicadas en las zonas cercanas al canal.

Desde el organismo indicaron que estas tareas preventivas permitirán mantener la operatividad del sistema mientras se desarrollan las soluciones técnicas permanentes para recuperar completamente el sector afectado.

Fuente: El Sol –
https://www.elsol.com.ar/mendoza/refuerzan-el-cacique-guaymall-en-tras-las-crecidas-extraordinarias-de-este-verano/#google_vignette