

Se conocieron las últimas palabras del hombre que murió al ser absorbido por una máquina de resonancia

23/07/2025



Keith McAllister murió tras ser absorbido por una máquina de resonancia, al llevar una cadena de metal en el cuello, lo que terminó por provocarle la muerte.

Adrienne Jones-McAllister, su esposa, habló ante la prensa y declaró **cuáles fueron las últimas palabras** del hombre, que murió de forma trágica y las autoridades buscan **determinar si se trató de un suicidio o un accidente**.

El desgarrador relato de la esposa del hombre que murió en la máquina

de resonancia

“El escáner lo giró de repente y lo atrajo hacia dentro con fuerza. Fue como si alguien le arrancase el cuerpo”, recordó la mujer, entre lágrimas, al revivir lo que padeció al ver a su esposo absorbido por el resonador.

“Me dijo adiós con la mano y de pronto se desplomó, su cuerpo se quedó completamente flácido”, contó Jones-McAllister, acerca de la última imagen que tuvo de su esposo, que fue víctima de la **máquina de resonancia**.

Por qué el hombre entró con una cadena al cuarto de resonancia

“Open MRI”, es el centro en dónde el hombre tuvo el presunto accidente junto al resonador y manifestaron que la víctima no hizo caso a las advertencias acerca de la **prohibición de usar accesorios metálicos al momento de hacerse una resonancia**.

Cabe destacar que tampoco pueden hacerse estos estudios aquellas personas que tengan un marcapasos, una bomba de insulina o implantes metálicos, ya que el equipo funciona como un gran imán, que los atrae y pone en peligro la vida de las personas.

“Si se trataba de una cadena enrollada alrededor del cuello, me imagino cualquier tipo de estrangulamiento”, dijo el Dr. **Payal Sud**, ante la muerte del hombre.

«Asfixia, lesiones en la columna cervical. Se está llevando a cabo una investigación, pero esas fueron las causas de la muerte y no se sospecha de ningún delito», fue lo que dijo el centro médico sobre el presunto accidente.

Fuente: Radio Mitre