

Se hizo viral: choferes de turismo arreglan “a pico y pala” el camino del Cañón del Atuel

03/02/2026



Un video que circula con fuerza en redes sociales en las últimas horas volvió a poner el foco sobre el estado del camino del Cañón del Atuel, uno de los circuitos más visitados de San Rafael.

En las imágenes se ve a choferes de una empresa de turismo trabajando con palas, picos y anchadas para mejorar sectores deteriorados del trazado, retirando piedras y “emparejando” desniveles para poder transitar con mayor seguridad.



La grabación, compartida en Instagram por la usuaria @karen.fuster, incluye el mensaje: “Los choferes agarrando la pala. Si vialidad no arregla tenemos choferes que se traen sus herramientas”, y generó una ola de reacciones entre usuarios locales, con comentarios que mezclan reconocimiento por la iniciativa y reclamos por el mantenimiento del recorrido.

El gesto se da en un contexto sensible: operadores del sector remarcan que el Cañón del Atuel es un imán turístico clave y que, en una temporada donde la ocupación no alcanza los mejores números, cualquier complicación en la transitabilidad impacta de lleno en las excursiones y en la experiencia de los visitantes.

QUÉ DICE EL ESTADO OFICIAL DEL CAMINO

De acuerdo a reportes recientes sobre la traza del circuito, el camino del Cañón del Atuel figura como transitable, aunque

con precaución en varios tramos.

En paralelo, desde el Gobierno provincial se informó en ocasiones recientes que hay sectores que se vuelven críticos tras tormentas y derrumbes, especialmente entre centrales hidroeléctricas 1 y 2, donde -recientemente- se realizaron tareas de inspección y reparación con maquinaria.



Más allá del video viral, la recomendación general para quienes circulen por el circuito es hacerlo con cuidado, atento a posibles rocas sueltas, huellones y sectores irregulares, especialmente luego de lluvias.