

Socavón en Maipú: Aysam negó colapso cloacal luego de la versión del municipio

17/02/2026



El hundimiento de un camión registrado en calle Alsina al 1865, entre Virgen de Lourdes y Recabarren, en Maipú, generó versiones cruzadas entre **Aguas Mendocinas** (Aysam) y la **Municipalidad de Maipú** respecto al origen del problema.

Mientras desde el municipio señalaron en un primer momento que se trató del colapso de una colectora cloacal, la empresa prestadora del servicio negó que exista una falla estructural en la cañería principal y explicó que el hundimiento respondió a una combinación de factores externos y climáticos.

La postura de Aysam

A través de un comunicado, Aysam aclaró que *“es incorrecto afirmar que se ha producido un colapso del colector cloacal”*,

y aseguró que la infraestructura de la red se encuentra íntegra.

Según el análisis técnico difundido por la empresa, el evento se originó por una sobrecarga del sistema tras tormentas recientes, que provocaron el ingreso de caudales pluviales ajenos a la red cloacal. Esa presión extraordinaria habría generado una filtración entre la losa y el fuste de una boca de registro.

Desde Aguas Mendocinas explicaron que esa filtración avanzó hacia una excavación correspondiente a una intervención anterior, afectando la compactación del suelo, ya debilitado por la humedad. El hundimiento final, indicaron, se produjo tras el paso de un transporte de carga pesada de aproximadamente 25 toneladas, lo que excedió la capacidad de soporte del terreno en ese punto específico.

El plan de remediación

Aysam detalló que sus equipos técnicos iniciaron los trabajos en el lugar con un esquema que incluye:

- Retiro del material afectado y limpieza de la zona.
- Sellado e impermeabilización de la boca de registro para evitar nuevas filtraciones.
- Colocación de suelo-cemento para estabilizar la estructura.
- Compactación final del terreno para restablecer la circulación vehicular con seguridad.

La empresa sostuvo que estas tareas permitirán normalizar el tránsito y prevenir futuros inconvenientes en el sector.

La respuesta de Maipú

Previamente, desde la Municipalidad de Maipú informaron a *El Sol* que el incidente corresponde a una colectora cloacal que colapsó, aunque señalaron que iniciaron las tareas de manera coordinada con personal de Aysam para resolver la situación.

El episodio generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulan por la zona, mientras continúan las tareas técnicas para estabilizar el terreno y garantizar la seguridad vial.

Fuente: El Sol –
<https://www.elsol.com.ar/mendoza/socavon-en-maipu-aysam-nego-c-olapso-cloacal-luego-de-la-version-del-municipio/>