


# Tragedia navideña: un hombre murió por la caída de una grúa mientras armaban un árbol para las fiestas

25/11/2025



La instalación de un árbol gigante de Navidad en una plaza de la ciudad brasilera Manaus terminó en una tragedia que sacudió a la ciudad cuando un operario perdió la vida tras ser aplastado por una grúa que colapsó en pleno armado. La víctima, identificada como **Antonio Paulo Rodrigues de Souza**, de 40 años, falleció en el lugar.





[View this post on Instagram](#)



Además del deceso de Rodríguez de Souza, otro trabajador, **Henes Libório Ramos (47)**, sufrió una fractura en una pierna y debió ser trasladado de urgencia.

El episodio quedó registrado en videos que circularon rápidamente en redes sociales y mostraron el instante en que la estructura se desplomó. En esas imágenes aparece el operador de la grúa vestido de Papá Noel y saltando dentro de

la cabina poco antes del accidente. Ese hombre, **Antonio Benjamín de Lima Cunha**, de 57 años, había sido contratado solo por ese día debido a que se encontraba de baja laboral.

Tras el hecho, el operador fue arrestado y quedó imputado por **homicidio culposo** y **lesiones corporales**, como parte de una investigación abierta por las autoridades brasileñas.

## **Los primeros resultados de la investigación**

Las pericias iniciales señalaron que el derrumbe se produjo por **una mala distribución del peso** durante la instalación. La Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Amazonas informó que la empresa responsable había presentado la documentación requerida, aunque los especialistas detectaron múltiples irregularidades: la grúa **no tenía un limitador de carga operativo**, la maniobra se realizó **sin un plan de izamiento aprobado por un ingeniero** y además el equipo **carecía de inspecciones técnicas vigentes**.

El caso generó conmoción en la población y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en los trabajos vinculados a los preparativos navideños en la región.

Fuente: América 24