

# Un camión cayó al canal del paseo Dean Funes

04/10/2022



Un camión cargado con agua que prestaba servicios para una empresa privada en las obras del paseo Dean Funes cayó al interior del canal que pasa por la zona, después de que una losa cediera por el peso del vehículo.

La llamativa imagen del camión “tragado” por el canal se produjo durante la mañana de hoy y no derivó en mayores inconvenientes ni en desgracias personales.

Según se aclaró desde la empresa que realiza los trabajos en la zona, fue una maniobra errónea del conductor del camión la que provocó la caída. “La losa que había en el lugar está preparada solo para el paso peatonal y no resistió el peso de un camión cargado con agua”, se adujo.

El chofer del vehículo siniestrado no sufrió lesiones.