

Vialidad Nacional brindó el parte de transitabilidad de las rutas en Mendoza

23/08/2023



El informe corresponde a las 9.30 de hoy miércoles 23/08



PARTE DE TRANSITABILIDAD

4° Distrito Mendoza

Fecha 23/08/2023

Hora: 09:30

RUTA N°	TRAMO	TIPO DE CALZADA	TRANSITABILIDAD	OBSERVACIONES	TIPO DE MANTENIMIENTO
7	LTE.C/SAN LUIS - SAN MARTIN	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE -	---	CONCESIONADA
7	SAN MARTIN - MENDOZA	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE -	---	D.N.V POR ADMINISTRACION
7	EMPALME RUTA 40- USPALLATA	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE CON PRECAUCION. HASTA EL KM.1069. EMP. C/RP84.-	CALZADA HÚMEDA POR LLOVEZNAS. TRÁNSITO SUSPENDIDO TRANSITORIAMENTE DESDE EL KM. 1069 POR NEVADAS. PRESENCIA DE HIELO EN ZONA DE PENDIENTES Y PUENTES. EQUIPOS TRABAJANDO. LLUVIAS A PARTIR DEL KM. 1110.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
7	USPALLATA -PUNTA DE VACAS	PAVIMENTO (ASFALTO)	INTRANSITABLE.-	CONTINUANDO LUEGO C/NEVADAS. VISIBILIDAD REDUCIDA. PRESENCIA DE HIELO EN SECTORES Y PROB.DE DERRUMBES.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
7	PUNTA DE VACAS - PUENTE DEL INCA	PAVIMENTO RIGIDO (HORMIGÓN)	INTRANSITABLE.-	CUBIERTO C/NEVADAS. VISIBILIDAD REDUCIDA POR VIENTOS. ACUM. NIEVE EN CALZADA Y BANQUINAS.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
7	PUENTE DEL INCA - LAS CUEVAS	PAVIMENTO RIGIDO (HORMIGÓN)	INTRANSITABLE.-	CUBIERTO C/NEVADAS. VISIB. NULA POR MUY FUERTES VIENTOS. ACUM. NIEVE EN CALZADA Y BANQUINAS.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
7	TUNEL INTERNACIONAL	PAVIMENTO RIGIDO (HORMIGÓN)	INHABILITADO.-	---	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
40	LTE NEUQUEN/MZA-EMPALME R.P. N° 221	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE CON PRECAUCION.-	CALZADA HÚMEDA POR PRECIPITACIONES.-	D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN. EQUIPOS AL SERVICIO DE LA D.N.V. TRABAJANDO
40	EMPALME R.P.N° 221 - LA PASARELA	CALZADA DE RIPO	INTRANSITABLE.-	TRANSITO SUSPENDIDO POR CONDICIONES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD. ACUMULACION NIEVE Y BAJAS TEMPERATURAS. EQUIPOS TRABAJANDO.- CALZADA DE RIPO/SUELO NATURAL.-	D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN. EQUIPOS AL SERVICIO DE LA D.N.V. TRABAJANDO
40	LA PASARELA - BARDAS BLANCAS	CALZADA CON RIPO. DESVOS POR OBRA	INTRANSITABLE.-	AFECTACIONES EN SECTORES POR LLUVIAS. CALZADA CON ACUMULACION NIEVE. SECTORES CON CALZADA DE RIPO/SUELO NATURAL.	D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN. EQUIPOS AL SERVICIO DE LA D.N.V. TRABAJANDO
40	BARDAS BLANCAS - MALARGÜE	PAVIMENTO (ASFALTO)	INTRANSITABLE.-	ACUMULACION NIEVE Y MUY BAJAS TEMPERATURAS. EQUIPOS TRABAJANDO.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
40	MALARGÜE - EMP. R.N.N° 144 (EL SOSNEADO)	PAVIMENTO (ASFALTO)	INTRANSITABLE.-	ACUMULACION NIEVE EN CALZADA Y PRESENCIA DE HIELO EN SECTORES. EQUIPOS TRABAJANDO.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
40	EMP. R.N.N° 144 - EL SOSNEADO- PAREDITAS	PAVIMENTO (ASFALTO)	INTRANSITABLE.-	ACUMULACION NIEVE EN CALZADA Y PRESENCIA DE HIELO EN SECTORES. EQUIPOS TRABAJANDO.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
40	PAREDITAS - TUNUYAN	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE.-	---	D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
40	TUNUYAN - MENDOZA	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE CON PRECAUCION.- BYPASS DE 500 METROS SOBRE PUENTES EN A° CHAÑARES SUR Y A° LOS POZOS.	---	D.N.V. POR ADMINISTRACION
40	MENDOZA - LTE. C/SAN JUAN	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE.-	---	D.N.V. POR ADMINISTRACION
142	G. ANDRÉ-EMP. R.N° 20- (S.JUAN)	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE.-	---	D.N.V. POR ADMINISTRACION
143	LTE.L.PAMPA - CARMENSA	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE.-	---	---
143	CARMENSA - SAN RAFAEL	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE.-	---	---
143	SAN RAFAEL - PAREDITAS	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE CON PRECAUCION.-	EXTREMA PRECAUCION POR PRESENCIA DE HIELO EN SECTORES CERCANOS A C. DEL DIVISADERO DEL AGUILA. EQUIPOS TRABAJANDO.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
144	SAN RAFAEL - LAS SALINAS	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE CON PRECAUCION. HASTA KM.707. EMP. C/RP180 (ACCESO A EL NIHUIL).-	CALZADA HÚMEDA POR LLUVIAS Y BAJAS TEMPERATURAS. INTRANSITABLE DESDE EL EMP. C/RP180 POR PRESENCIA DE HIELO, NIEVE Y BAJAS TEMPERATURAS.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
144	LAS SALINAS-EMPALME RUTA NAC. N° 40 (EL SOSNEADO)	PAVIMENTO (ASFALTO)	INTRANSITABLE.-	PRESENCIA DE HIELO Y NIEVE S/CALZADA. BAJAS TEMPERATURAS. EQUIPOS TRABAJANDO.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
145	BARDAS BLANCAS - LAS LOJCAS	PAVIMENTO (ASFALTO)	INTRANSITABLE.-	ACUMULACION NIEVE Y AFECTACIONES EN SECTORES. POSIB. ANIMALES SUELTOS (TRASHUMANCIA).-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
145	LAS LOJCAS - CAJÓN GRANDE	PAVIMENTO (ASFALTO)	INTRANSITABLE.-	CIELO CUBIERTO. ACUMULACION NIEVE S/CALZADA.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
145	CAJÓN GRANDE - LÍMITE INTERNACIONAL	PAVIMENTO (ASFALTO)	INTRANSITABLE.-	ACUMULACION NIEVE Y PRESENCIA DE HIELO. SECTORES C/DAÑOS EN TERRAPLENES Y DAÑOS ESTRUCTURAL.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
145	PASO INTERNACIONAL EL PEHUENCHE	PAVIMENTO (ASFALTO)	INHABILITADO.-	ACUMULACION NIEVE Y PRESENCIA DE HIELO.-	MANTENIMIENTO INVERNAL D.N.V. POR ADMINISTRACIÓN
146	SAN RAFAEL - MONTE COMÁN	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE.-	---	---
149	USPALLATA - LTE C/SAN JUAN	PAVIMENTO (ASFALTO) + CALZADA ENRIPIADA.	TRANSITABLE CON PRECAUCION.-	SECTORES CON CALZADA DE RIPO/SUELO NATURAL.-	D.N.V. POR ADMINISTRACION
153	LTE CON SAN JUAN - EMPALME R.N.N° 149	-----	-----	---	CONSULTAR 9° DISTRITO SAN JUAN
188	LTE. C/SAN LUIS - GRAL. ALVEAR	PAVIMENTO (ASFALTO)	TRANSITABLE.-	---	D.N.V. POR ADMINISTRACION
188	GRAL ALVEAR - MALARGÜE	SUELO NATURAL	TRANSITABLE CON PRECAUCION.- POR EROSIONES ALUVIONALES Y AFECTACIONES EN CALZADA DE SUELO NATURAL	---	D.N.V POR ADMINISTRACION

R.N.N° 7 PASO INTERNACIONAL CRISTO REDENTOR INHABILITADO - CALZADA TRANSITABLE CON PRECAUCION HASTA EMP. C/RP84 - ACC.A ALMAPUERTE (Km.1069) -

Hora de Atención 09:00 a 21:00 hs (Centro de Frontera Argentina) - 08:00 a 20:00 hs (Centro de Frontera Chile)

R.N.N° 145 PASO INTERNACIONAL PEHUENCHE INHABILITADO - CALZADA INTRANSITABLE EN TODO EL TRAMO -

Hora de Atención 09:00 a 18:00 hs (Centro de Frontera Argentina) - 08:00 a 18:00 hs (Centro de Frontera Chile)

EN LOS PASOS INTERNACIONALES: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA HABILITACION PARA LA CIRCULACION VEHICULAR TANTO PARA EL TRANSITO INTERNO ENTRE LOCALIDADES COMO EL INTERNACIONAL, ES DICTAMINADA POR LOS COORDINADORES GENERALES PARA LOS SISTEMAS CRISTO REDENTOR Y PEHUENCHE (Jefes de Centro de Frontera de Pasos Internacionales dependientes de la Dir. Nac. de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior).

SE RECUERDA A LOS USUARIOS: SI BIEN LA PORTACION DE CADENAS ES OBLIGATORIA SOLAMENTE DURANTE LA TEMPORADA INVERNAL, AL TRANSITAR ZONAS DE MONTAÑA Y DE ALTURA, PUEDEN PRESENTARSE SITUACIONES CLIMATOLÓGICAS QUE EXIJAN SU EMPLEO AUN EN TEMPORADA ESTIVAL. POR ELLO SE RECOMIENDA VERIFICAR LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS ANTES DE CIRCULAR POR LOS CORREDORES ANDINOS Y CONSULTAR AL RESPECTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, YA QUE LA PORTACION DE CADENAS PUEDE LLEGAR A SER OBLIGATORIA, Y/O SER UTILIZADAS EN CASO DE SER REQUERIDAS.

Informes: Gendarmería Nacional - Esc. 27 - Uspallata / Esc. 28 Tunuyán / Esc. 29 Malargüe.